

Suivi et avancement des travaux de la station de traitement de la source du Vanté

Les travaux de terrassement ont commencé le 17 février dernier.



Installation du chantier



La chape en béton a pu être coulée



La météo étant clémente, les ouvriers ont pu commencer la fouille qui va aller jusqu'à la tête de puit



La chape a été creusée afin de pouvoir passer les conduites et canalisations

